

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> Smedby 19:388		<b>Adress</b> Smedby Skolväg 11-41			
<b>Byggnadsnamn</b> Ljuva Livet		<b>Byggnadsnr</b>	<b>Referensnr</b> OVK-2021-Ljuva Livet		
<b>Funktionskontrollant</b> Mats Åkersten (5348)		<b>Företag</b> Svealands Fastighetsteknik AB			
<b>Behörighet</b> Riks K		<b>Övrigt</b>			
<b>Systemnr</b>	<b>Besiktning- resultat</b>	<b>Besiktning- datum</b>	<b>Nästa ordinarie besiktningdatum</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Byggnorm</b>
FLVP01-16	Godkänd	2021-11-22	2027-10-20	Bostäder	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Österåkers kommun**  
18486, ÅKERSBERGA

Signatur

