



# INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> Berga 6:43		<b>Adress</b> Norrgårdsvägen 15-39			
<b>Byggnadsnamn</b> M-Husen		<b>Byggnadsnr</b>	<b>Referensnr</b> OVK-2021-05-10		
<b>Funktionskontrollant</b> Oskar Forss (5299)		<b>Företag</b> Sotaren i Norrort AB			
<b>Behörighet</b> RIKS-K		<b>Övrigt</b>			
<b>Systemnr</b>	<b>Besiktning- resultat</b>	<b>Besiktning- datum</b>	<b>Nästa ordinarie besiktningdatum</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Byggnorm</b>
1-4	Godkänd	2021-08-27	2023-12-18	Lägenheter	SBN 67

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Österåkers kommun**  
18486, ÅKERSBERGA

Signatur