

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> Östanå 1:17		<b>Adress</b> Skallbrovägen 1-59			
<b>Byggnadsnamn</b> Skallbrovägen 1-59		<b>Byggnadsnr</b> 1611	<b>Referensnr</b> OVK-2022-Skallbrovägen 1-59		
<b>Funktionskontrollant</b> Mats Åkersten (5348)		<b>Företag</b> Svealands Fastighetsteknik AB			
<b>Behörighet</b> Riks K		<b>Övrigt</b>			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2022-04-05	2028-02-01	Skallbrovägen 1-31 & 35-59	
2	Ej godkänd	2022-04-05	2028-02-01	Skallbrovägen 33	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare  
och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Österåkers kommun**  
18486, ÅKERSBERGA

Signatur

