



# INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> Tuna 3:84		<b>Adress</b> Klappbryggan 1 184 53 Åkersberga			
<b>Byggnadsnamn</b> Klappbryggan 1		<b>Byggnadsnr</b> 1512	<b>Referensnr</b> OVK-2022-02-24		
<b>Funktionskontrollant</b> Oskar Forss (5299)		<b>Företag</b> Sotaren i Norrort AB			
<b>Behörighet</b> RIKS-K		<b>Övrigt</b>			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2022-02-24	2028-02-12	Lägenheter	BBR 17
2	Godkänd	2022-02-24	2028-02-12	Central frånluft i trapphus	BBR 17
3	Godkänd	2022-02-24	2028-02-12	El/server rum	BBR 17

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare  
och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Österåkers kommun**  
18486, ÅKERSBERGA

Signatur