

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar

utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Tuna 3:84		Klappbyggen 1	
Systemnummer			
1			
Besiktningresultat		Nästa ordinarie besiktning	
G		2026-12-20	
Besiktningssman	Besiktningdatum	Namnteckning	
Valentin Odeby	2023-12-20	<i>Valentin Odeby</i>	
Företag	Bekräftelsenivå	Cert.organ	Cert.Nr
Svenska Ventilationsstyrkan AB	Riks-K	Kiwa	08338

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.